

# Aspas Informa

## Ponte da portaria B

Para garantir a segurança no tráfego na ponte da Portaria B, enquanto a Prefeitura de Nova Lima não retoma as obras de reconstrução da ponte, a Aspas realizou, em parceria com a Vale, nos dias 11 e 12 de janeiro, serviços de recuperação deste acesso. A passagem normal pelo local já foi liberada desde a última segunda-feira, dia 13 de janeiro.

A Vale forneceu o material e equipamentos para montagem da ponte e a Aspas arcou com a mão de obra no valor de R\$ 3 mil.

Esta ação foi necessária, visto que, muitas pessoas necessitam passar por este acesso que estava oferecendo sérios riscos a motoristas e passageiros que se arriscavam na travessia.



## Acesso à barragem da Vale

A Aspas tem se empenhado junto à Vale para o reforço na proteção do acesso da represa para o Pasárgada. A empresa informou que construirá um portão mais resistente no acesso do Jardim Amanda para a barragem e um muro para impedir a passagem da lagoa para o condomínio. Esta medida será tomada até o fim deste mês.

A Vale reclamou que a cerca de arame que divide o Pasárgada da Lagoa tem sido cortada e que os moradores do condomínio são os primeiros a invadir esta área para usá-la como espaço de lazer. Solicitamos a todos que cooperem com a segurança, não utilizando este espaço.

A Vale reforça o pedido para que todos avisem sempre sobre a presença de pessoas na área da represa pelo número **(31) 9619-7912**.

**ATENÇÃO:** A empresa avisou que intensificará a partir desta semana a vigilância na área da lagoa, inclusive com o apoio da Polícia Militar.

A Vale informou ainda que está estudando a possibilidade de financiamento de um projeto feito pela Aspas para instalação de oito câmeras na avenida, sendo seis na Manuel Bandeira e duas de alta velocidade, uma perto da barragem e outra próxima ao restaurante.

## Obra da portaria A

*Aspas consegue desembargo parcial para construção de muro de contenção*

Em resposta a recurso interposto pela Aspas, a Prefeitura de Nova Lima concedeu desembargo parcial da obra da portaria A, para que seja feito o muro de contenção do talude de aterro, que está desprotegido, evitando assim, riscos de erosão no entorno do terreno.

Já foi feita plantação no local para aumentar a contenção. Está sendo construído o muro do alambrado e o calçamento da área será colocado.